

nº 03/14

Cabos de ignição

A VDO amplia sua gama de produtos com o lançamento de mais 83 aplicações de cabos de ignição.

Os cabos de ignição VDO são produzidos com a mais alta tecnologia, o que garante melhor rendimento do motor. Isso se traduz em economia de combustível e redução de emissão de poluentes. A VDO traz a mesma tradição e qualidade já conhecidas nos sistemas de injeção eletrônica e instrumentação das maiores montadoras do mundo para o mercado de reposição.

Entenda o produto

Os cabos de ignição têm papel fundamental no funcionamento do motor. Eles são responsáveis por conduzir a corrente elétrica (centelha) da bobina até as velas de ignição. Isso é necessário para que possa haver a combustão dentro do cilindro.

A tensão gerada pela bobina é extremamente alta (em média 20.000 V). Por isso o cabo de ignição deve obedecer aos mais altos padrões de qualidade, para evitar problemas como:

- Fuga de corrente: pode provocar falha na queima dos cilindros e até acidentes, como choques elétricos e incêndio no veículo:
- Interferências no sistema elétrico do veículo;
- Má condutividade: causa mau funcionamento dos cilindros, prejudicando o rendimento do motor e aumentando o consumo de combustível.



| Código Comercial | Código NGK | Código Marelli | Descrição | Aplicação |
|------------------|------------|----------------|---------------------|--|
| DVWR011 | ST-V11 | CVMV1102 | Cabos de ignição | VW: Gol 1.0i AE 95>96 |
| DVWR016 | ST-V16 | CVMV1602 | Cabos de ignição | FORD: Royalle / Versailles 1.8i / 2.0i 95>96 |
| DFOR022 | ST-F22 | CVMF2202 | Cabos de ignição | FORD: Belina / Corcel / Del Rey / Escort / Pampa / Verona 1.8 >91 - Apollo 1.8 06.90>11.92 Bobina sem pino |
| DFOR026 | ST-F26 | CVMF2602 | Cabos de ignição | FORD: Escort/ Verona/ Pampa 1.6 AE 92 |
| DFOR027 | ST-F27 | CVMF2702 | Cabos de ignição | FORD: Belina / Corcel / Del Rey/ Pampa/ Escort/ Verona 1.6 >91 |
| DVWR028 | ST-V28 | CVMV2802 | Cabos de ignição | SEAT: Cordoba / Ibiza 1.6 10.99>07.01 /Vario 1.6 10.99>03 |
| DVWR032 | ST-V32 | CVMV3202 | Cabos de ignição | VW: Gol / Parati 1.0 16V 08.01> / Polo 1.0 16v 07.02>07.06 |
| DFOS034 | SC-F34 | | Cabos de ignição | FORD: F250 4.2 V6 10.98>07.03 |
| DVWR038 | ST-V38 | CVMV3802 | Cabos de ignição | VW: Kombi 1.4 8v / Totalflex 06> |
| DFIS041 | SC-T41 | CVMT4102 | Cabos de ignição | FIAT: Elba 1.6 8v 90>91/ Premio 1.5 / 1.6 / Uno 1.5.> 89 / 1.5 R >91 |
| DVWR043 | ST-V43 | CVMV4302 | Cabos de ignição | VW: Bora / Golf / Jetta / Polo 2.0 Flex 06> |
| DFIS044 | SC-T44 | CVMT4402 | Cabos de ignição | FIAT: Uno/ Elba / Fiorino /Premio 1.5 carburado > 91 / Uno 1.0 carburado >95. |
| DFIS045 | SC-T45 | CVMT4502 | Cabos de ignição | FIAT: Elba/ Fiorino 1.6 Carburado. 92>94 / Premio 1.6 Carb.92> / Uno 1.6 / 1.6 R 90>93 |
| DFIS048 | SC-T48 | CVMT4802 | Cabos de ignição | FIAT: Tempra 2.0 8v SPI 94>99 |
| DFIS049 | SC-T49 | CVMT4902 | Cabos de ignição | FIAT: Elba 1.6 8v Carburado Distribuidor no cabeçote 90>93 / Elba 1.6 ie 8v 94> / Uno 1.6 R / MPI 94> |
| DFIS050 | SC-T50 | CVMT5002 | Cabos de ignição | FIAT: Tempra 2.0 8v Turbo 94> |
| DFIS051 | SC-T51 | CVMT5102 | Cabos de ignição | FIAT: Uno 1.4 Turbo 94 |
| DVWR053 | | CVMM5302 | Cabos de ignição | VW: Gol / Parati 2.0 Mi 16v 95>00 |

| Código Comercial | Código NGK | Código Marelli | Descrição | Aplicação |
|------------------|------------|----------------|---------------------|--|
| DFIS055 | SC-T55 | CVMT5502 | Cabos de ignição | FIAT: Tempra 2.0 16v com distribuidor 93>94 |
| DFIS056 | SC-T56 | CVMT5602 | Cabos de ignição | FIAT: Tempra 2.0 16v sem distribuidor 96> |
| DFIS057 | SC-T57 | CVMT5702 | Cabos de ignição | FIAT: Tempra 2.0 16v sem distribuidor 95 |
| DFIS058 | SC-T58 | CVMT5802 | Cabos de ignição | FIAT: Tipo 1.6 8v ie 93>96 |
| DFIS060 | SC-T60 | CVMT6002 | Cabos de ignição | FIAT: Palio / Palio Weekend/ Siena/ Strada 1.6 8v 97>99 |
| DGMS063 | SC-G63 | CVMG6302 | Cabos de ignição | GM: Caravan/ Opala 4 CC 67>92 |
| DFIS064 | SC-T64 | CVMT6402 | Cabos de ignição | FIAT: 500 /Palio/ Uno 1.4 Fire EVO/ Punto/ Novo Palio/ Grand Siena 12> |
| DGMS067 | SC-G67 | CVMG6702 | Cabos de ignição | GM: Omega / Suprema 2.0 4 CC mpfi 93>94 |
| DGMS068 | SC-G68 | CVMG6802 | Cabos de ignição | GM: Omega / Suprema 3.0 6 CC mpfi 93>94 |
| DGMS069 | SC-G69 | CVMG6902 | Cabos de ignição | GM: Vectra 2.0 mpfi 93>95 |
| DGMS074 | SC-G74 | CVMG7402 | Cabos de ignição | GM: Blazer/ S-10 2.2 EFI >96 |
| DGMS075 | SC-G75 | CVMG7502 | Cabos de ignição | GM: C-20 4.1 MPFI 96 /Gran Blazer/ Silverado 4.1 97>99 / Omega / Suprema 4.1 93>98 |
| DGMS078 | SC-G78 | CVMG7802 | Cabos de ignição | GM: Astra/ Vectra/ Zafira 2.0/2.2/2.4 16v 97> |
| DVWR042 | ST-V42 | | Cabos de ignição | VW: Fox/ Gol/ Voyage GV 1.0 8v 10> |
| DFIS066 | SC-T66 | CVMT6602 | Cabos de ignição | FIAT: Palio Adventure/ Doblò Adventure/ Idea/ Linea/ Punto/ Siena/ Strada 1.6 16V / 1.8 16V 11> |
| DVWR003 | ST-V03 | CVMV0302 | Cabos de ignição | VW: Gol/ Voyage/ Parati/ Saveiro 1.0/ 1.6 AE 92>94 |
| DHIS011 | | CVMH1102 | Cabos de ignição | HYUNDAI: Tucson 2.0 05> |
| DFIS065 | SC-T65 | CVMT6502 | Cabos de ignição | FIAT: Uno 1.0 Fire EVO 12> |

| Código Comercial | Código NGK | Código Marelli | Descrição | Aplicação |
|------------------|------------|----------------|---------------------|---|
| DVWR001 | ST-V01 | CVMV0102 | Cabos de ignição | VW: Gol/ Parati/ Saveiro/ Voyage 1.6 / 1.8 (AP) 82>86 - Passat 1.5 / 1.6 / 1.8 (AP) 74>86 - Santana / Quantum 1.6 / 1.8 84>86 |
| DFOR028 | ST-F28 | CVMF2802 | Cabos de ignição | VW: Gol/ Voyage/ Parati/ Saveiro 1.6 AE >91 |
| DFOS010 | SC-F10 | CVMF1002 | Cabos de ignição | FORD: Focus / Mondeo 1.8 / 2.0 16v / Zetec |
| DVWR004 | ST-V04 | CVMV0402 | Cabos de ignição | FORD: Escort 1.0 / 1.6 (AE) 93> VW: Logus 1.6 8v (AE) 93>94 |
| DGMS090 | SC-G90 | CVMG9002 | Cabos de ignição | GM: Blazer/ S-10 2.4 01>06 |
| DFOS030 | SC-F30 | CVMF3002 | Cabos de ignição | FORD: Courier / Ecosport / Focus 1.6 / Fiesta / Ka 1.0 / 1.6 Zetec Rocam 99> |
| DTOS007 | SC-W04 | CVMM0702 | Cabos de ignição | TOYOTA: Corolla 1.6 16v / 1.8 16v (4A-FE) 06.92>04.97 |
| DFOR025 | ST-F25 | CVMF2502 | Cabos de ignição | FORD: Belina / Corcel / Del Rey / Escort / Pampa / Verona 1.8 >91 VW: Apollo 1.8 06.90>11.92 - Bobina com pino |
| DVWR023A | ST-V23 | | Cabos de ignição | VW: Kombi 1.6 Mi 98>06 (EPDM) |
| DTOS004 | | CVMW0402 | Cabos de ignição | TOYOTA: Corolla LE / XE 1.8i 93>99 / Passeo 1.5i 16V |
| DVWR005 | ST-V05 | CVMV0502 | Cabos de ignição | FORD: Escort/ Verona 1.6 / 1.8 (AP) 93>94/ Pampa 1.8i 97 VW: Logus 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) 93>94 |
| DGMS099 | | | Cabos de ignição | GM: Onix 1.0 / 1.4 12> |
| DPES001 | SC-H01 | | Cabos de ignição | CITROËN: Xsara 1.8 8V 97>01 / ZX 1.8 8V 93>- / Berlingo/ Partner/ 306/ 405 1.8 8V 98> |
| DFOS023 | SC-F23 | CVMF2302 | Cabos de ignição | FORD: Ecosport 2.0 16V 03>11.08 / Focus 2.0 16V 05> / Mondeo 2.0 16v 04.01 > |
| DHIS002 | | CVMH0202 | Cabos de ignição | HYUNDAI: Elantra 1.6i / 1.8i 16V 90>95 / Sonata 2.0i 93>98 |
| DCHS001 | | | Cabos de ignição | CHERY: QQ 1.1/ S-18 1.3/ Celer 1.5 11> |
| DFOR006 | ST-V06 | CVMV06P2 | Cabos de ignição | FORD: Escort/ Verona 2.0 i (AP) 93>94 |
| DRNS012 | SC-R12 | CVMR1202 | Cabos de ignição | RENAULT: Twingo 1.0 8v (D7D) 98> / 1.2 8v (D7F) 10.99> Vela com sextavado 16 mm |

| Código Comercial | Código NGK | Código Marelli | Descrição | Aplicação |
|------------------|------------|----------------|--|---|
| DFIS062 | SC-T62 | CVMT6202 | Cabos de ignição | FIAT: Fiorino 1.5 mpi 00> |
| DKIS001 | | | Cabos de ignição | KIA: Picanto 1.0 10> |
| DFIS004 | SC-T04 | CVMT0402 | Cabos de ignição FIAT: 147 / Panorama / Fiorino/ Oggi/ Spazio/ Uno 1.050 / 1.300 >87 | |
| DPES010 | SC-P01 | | Cabos de ignição | PEUGEOT: 306/ 405/ ZX/ Xantia 2.0 8V |
| DRNS013 | SC-R13 | CVMR1302 | Cabos de ignição | RENAULT: Sandero / Kangoo / Symbol / Logan / Megane / Clio 1.6 8v - sextavado 16mm (K7M) |
| DGMS080 | SC-G80 | CVMG8002 | Cabos de ignição | GM: Astra 1.8 / 2.0 8v - SOHC 95 sextavado de 16 mm |
| DGMS064 | SC-G64 | CVMG6402 | Cabos de ignição | GM: C-14 / A/ C-10/20/60/70 / Veraneio/ Bonanza/ Opala/ Caravan 250-S/ 4.1 6CC |
| DMIS001 | SC-Y01 | CVMY0102 | Cabos de ignição | MITSUBISHI: Pajero TR4 2.0 16v Flex 07> |
| DVWR010 | ST-V10 | CVMV1002 | Cabos de ignição | FORD: Royalle / Versailles 1.8/2.0 cfi 95> - Santana / Quantum 1.8 / 2.0 95>96 |
| DCIS001 | SC-H01 | | Cabos de ignição | CITROËN: Berlingo 1.8 8v (XU7JB / LFX) / Xsara 1.8 8v (XU7JP) / ZX 1.8 8v (XU7JP) / 306 1.8i (XU7JP) / 405 1.6 8v (XU5JP) / 405 1.8 (XU7JP) / Partner 1.8 8v (XU7JB) |
| DNIS006 | SC-E06 | CVME0602 | Cabos de ignição | NISSAN: Sentra 1.6 16v (GA16DE) 90>95 |
| DCHS002 | | | Cabos de ignição | CHERY: Cielo 1.6 16V 10> |
| DCHS003 | | | Cabos de ignição | CHERY: Tiggo 2.2 16V 09> |
| DGMS081 | SC-G81 | CVMG8102 | Cabos de ignição | GM: Blazer/ S-10 4.3 V6 96> |
| DFOS011 | SC-F11 | CVMF1102 | Cabos de ignição | FORD: Courier / Fiesta 1.4 16v Zetec 07.97>08.99 |
| DRNS009 | SC-R09 | CVMR0902 | Cabos de ignição | RENAULT: Twingo 1.0 (D7D) 98> / 1.2 8v (D7F) > 10.99 (Term. Curto) |
| DFIS043 | SC-T43 | CVMT4302 | Cabos de ignição | FIAT: Tempra 2.0 8v carburado 92>93 |
| DGMS071 | SC-G71 | CVMG7102 | Cabos de ignição | GM: Omega / Suprema 2.2 mpfi / Blazer/ S-10 2.2 EFI 95> |

| Código Comercial | Código NGK | Código Marelli | Descrição | Aplicação |
|------------------|------------|----------------|---|--|
| DRNS011 | SC-R11 | | Cabos de ignição | RENAULT: Clio/ Kangoo 1.0 8V 99>06 / Twingo 1.0 / 1.2 8V 10.99> (Terminal Longo) |
| DFIS047 | SC-T47 | CVMT4702 | Cabos de ignição | FIAT: Uno/ Premio/ Elba/ Fiorino 1.3/ 1.5 90>91 |
| DRNS010 | SC-R10 | CVMR1002 | Cabos de ignição RENAULT: Trafic 2.2 8v 95>98 | |
| DFIS003 | SC-T03 | CVMT0302 | Cabos de ignição | FIAT: Tempra SW 2.0 8v MPI 94>97 /Tipo 2.0 8v i.e 95>. |
| DFIS053 | SC-T53 | CVMT5302 | Cabos de ignição | FIAT: Uno/ Fiorino 1.6 mpi 95>/ Tipo 1.6 mpi 97> i |
| DRNS008 | SC-R08 | CVMR0802 | Cabos de ignição | RENAULT: Megane 2.0 8V 97> / Scenic 2.0 8V 09> / Trafic 2.0 8v (F3R) |
| DRNS006 | SC-R06 | CVMM8602 | Cabos de ignição | RENAULT: Clio / R19 1.6 8v (C3L) >99 |
| DRNS016 | SC-R16 | CVMR1102 | Cabos de ignição | RENAULT: Sandero / Logan / Clio / Kangoo 1.0 16v Hi-Flex 11> NISSAN: March 1.0 16V 11> |
| DVWR022 | ST-V22 | CVMV2202 | Cabos de ignição | VW: Gol/ Saveiro 1.3 / 1.6 Refrigerado a ar 80>86 |
| DVWR044 | ST-V44 | CVMM9002 | Cabos de ignição | VW: Gol /Parati 1.0 16v Turbo 02> |
| DPES002 | | | Cabos de ignição | PEUGEOT: 306/ 405 2.0 94>98 CITROËN: Xantia/ ZX 2.0 94>97 |

Informações Comerciais

| Código SAP | Código Comercial | Descrição | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
|------------|------------------|------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------------|
| 418001011R | DVWR011 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,441 | 1 | 7894476062845 |
| 418001016R | DVWR016 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476062852 |
| 418001022R | DFOR022 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,406 | 1 | 7894476062869 |
| 418001026R | DFOR026 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,427 | 1 | 7894476062876 |
| 418001027R | DFOR027 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,440 | 1 | 7894476062883 |
| 418001028R | DVWR028 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,433 | 1 | 7894476062890 |
| 418001032R | DVWR032 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,411 | 1 | 7894476062906 |
| 418001034R | DFOS034 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,618 | 1 | 7894476062913 |
| 418001038R | DVWR038 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,340 | 1 | 7894476062920 |
| 418001041R | DFIS041 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,261 | 1 | 7894476062937 |
| 418001043R | DVWR043 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,348 | 1 | 7894476062944 |
| 418001044R | DFIS044 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,241 | 1 | 7894476062951 |
| 418001045R | DFIS045 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,271 | 1 | 7894476062968 |
| 418001048R | DFIS048 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,225 | 1 | 7894476062975 |
| 418001049R | DFIS049 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,266 | 1 | 7894476062982 |
| 418001050R | DFIS050 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,261 | 1 | 7894476062999 |
| 418001051R | DFIS051 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,256 | 1 | 7894476063002 |
| 418001053R | DVWR053 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,586 | 1 | 7894476063019 |
| 418001055R | DFIS055 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,237 | 1 | 7894476063026 |
| 418001056R | DFIS056 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,237 | 1 | 7894476063033 |
| 418001057R | DFIS057 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,237 | 1 | 7894476063040 |
| 418001058R | DFIS058 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,267 | 1 | 7894476063057 |
| 418001060R | DFIS060 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,231 | 1 | 7894476063064 |
| 418001063R | DGMS063 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,171 | 1 | 7894476063071 |
| 418001064R | DFIS064 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,185 | 1 | 7894476063088 |
| 418001067R | DGMS067 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,341 | 1 | 7894476063095 |
| 418001068R | DGMS068 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476063101 |
| 418001069R | DGMS069 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,326 | 1 | 7894476063118 |
| 418001074R | DGMS074 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,446 | 1 | 7894476063125 |
| 418001075R | DGMS075 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,366 | 1 | 7894476063132 |
| 418001078R | DGMS078 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476063149 |
| 418001080R | DVWR042 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,370 | 1 | 7894476063156 |
| 418001082R | DFIS066 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,405 | 1 | 7894476063163 |
| 418001083R | DVWR003 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,427 | 1 | 7894476063170 |
| 418001084R | DHIS011 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,395 | 1 | 7894476063187 |
| 418001085R | DFIS065 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,220 | 1 | 7894476063194 |
| 418001086R | DVWR001 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,379 | 1 | 7894476063200 |
| 418001087R | DFOR028 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,393 | 1 | 7894476063217 |

Informações Comerciais

| Código SAP | Código Comercial | Descrição | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
|------------|------------------|------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------------|
| 418001088R | DFOS010 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,361 | 1 | 7894476063224 |
| 418001089R | DVWR004 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,427 | 1 | 7894476063231 |
| 418001090R | DGMS090 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,398 | 1 | 7894476063248 |
| 418001091R | DFOS030 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,399 | 1 | 7894476063255 |
| 418001092R | DTOS007 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,291 | 1 | 7894476063262 |
| 418001093R | DFOR025 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,405 | 1 | 7894476063279 |
| 418001095R | DVWR023A | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,501 | 1 | 7894476063286 |
| 418001096R | DTOS004 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,394 | 1 | 7894476063293 |
| 418001097R | DVWR005 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,506 | 1 | 7894476063309 |
| 418001099R | DGMS099 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,340 | 1 | 7894476063316 |
| 418001100R | DPES001 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,290 | 1 | 7894476063323 |
| 418001101R | DFOS023 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,396 | 1 | 7894476063330 |
| 418001102R | DHIS002 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,396 | 1 | 7894476063347 |
| 418001103R | DCHS001 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,282 | 1 | 7894476063354 |
| 418001105R | DFOR006 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,516 | 1 | 7894476063361 |
| 418001106R | DRNS012 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,241 | 1 | 7894476063378 |
| 418001107R | DFIS062 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,310 | 1 | 7894476063385 |
| 418001108R | DKIS001 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,265 | 1 | 7894476063392 |
| 418001109R | DFIS004 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,235 | 1 | 7894476063408 |
| 418001110R | DPES010 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,240 | 1 | 7894476063415 |
| 418001112R | DRNS013 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,232 | 1 | 7894476063422 |
| 418001113R | DGMS080 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,375 | 1 | 7894476063439 |
| 418001114R | DGMS064 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,310 | 1 | 7894476063446 |
| 418001115R | DMIS001 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,500 | 1 | 7894476063453 |
| 418001116R | DVWR010 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476063460 |
| 418001117R | DCIS001 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,285 | 1 | 7894476063477 |
| 418001118R | DNIS006 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,465 | 1 | 7894476063484 |
| 418001119R | DCHS002 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,344 | 1 | 7894476063491 |
| 418001120R | DCHS003 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,327 | 1 | 7894476063507 |
| 418001121R | DGMS081 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,431 | 1 | 7894476063514 |
| 418001122R | DFOS011 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,421 | 1 | 7894476063521 |
| 418001123R | DRNS009 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,456 | 1 | 7894476063538 |
| 418001124R | DFIS043 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,311 | 1 | 7894476063545 |
| 418001125R | DGMS071 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476063552 |
| 418001126R | DRNS011 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,450 | 1 | 7894476063569 |
| 418001127R | DFIS047 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,151 | 1 | 7894476063576 |
| 418001129R | DRNS010 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,356 | 1 | 7894476063583 |
| 418001130R | DFIS003 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,281 | 1 | 7894476063590 |

Informações Comerciais

| Código SAP | Código Comercial | Descrição | NCM | IPI (%) | Peso (Kg) | Embalagem | Código de Barras |
|------------|------------------|------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------------|
| 418001131R | DFIS053 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,401 | 1 | 7894476063606 |
| 418001132R | DRNS008 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,191 | 1 | 7894476063613 |
| 418001133R | DRNS006 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,535 | 1 | 7894476063620 |
| 418001134R | DRNS016 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,291 | 1 | 7894476063637 |
| 418001135R | DVWR022 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,416 | 1 | 7894476063644 |
| 418001136R | DVWR044 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,429 | 1 | 7894476063651 |
| 418001137R | DPES002 | Cabos de ignição | 8544.30.00 | 0 | 0,310 | 1 | 7894476063668 |







Conheça toda a linha de produtos no catálogo online, disponível no endereço www.vdo.com.br

