


Lançamentos



Central de Relacionamento: 0800 77 00 107

www.vdo.com.br

Bicos Injetores

A VDO lança no mercado de reposição 12 novos bicos injetores que atendem as principais montadoras. Mais uma vez a VDO traz a tecnologia dos produtos originais para o mercado de reposição. Os bicos injetores VDO são fabricados e testados com rigoroso controle de qualidade, o que garante o máximo rendimento do motor com economia de combustível e redução na emissão de poluentes.

Entenda o Produto

Também chamado de válvula injetora, o bico injetor é uma válvula eletromagnética controlada pelo módulo de injeção que determina a quantidade de combustível a ser injetada no motor através da frequência e tempo de abertura da válvula, em função do regime de funcionamento do motor.

VDO

Informações técnicas










Foto	Código Comercial	Código Original	Código Concorrente	Descrição	Aplicação
	DVW170	VW: 030906031AC	M. Marelli: 50102802	Bico Injetor	VW: Fox 1.0 8V - Flex/Gasolina 01/03 - ... VW: Gol 1.0 8V - Flex/Gasolina 01/03 - ...
	DVW176	VW: 030133329AA	M. Marelli: 50103402	Bico Injetor	VW: Fox 1.0 - Flex 01/05 - ... VW: Gol GIV 1.0 - Flex 01/05 - ... VW: Gol GV 1.0 - Flex 01/05 - ... VW: Voyage 1.0 - Flex 01/05 - ...
	DVW500	-	M. Marelli: 50100202	Bico Injetor	FIAT: Elba 1.5 - Álcool/Gasolina 01/94 - 01/96 FIAT: Elba 1.6 - Álcool/Gasolina 01/94 - 01/96 FIAT: Fiorino 1.5 - Álcool/Gasolina 01/94 - 01/96 FIAT: Fiorino 1.6 - Álcool/Gasolina 01/94 - 01/96 FIAT: Palio 1.6 - Álcool/Gasolina 01/96 - 12/98 FIAT: Prêmio 1.5 - Álcool/Gasolina 01/94 - 12/96 FIAT: Prêmio 1.6 - Álcool/Gasolina 01/94 - 12/96 FIAT: Siena 1.6 - Álcool/Gasolina 01/98 - 12/99 FIAT: Tempra 2.0 - Álcool/Gasolina 01/94 - 12/99 FIAT: Uno 1.5 - Álcool/Gasolina 01/94 - 12/96 FIAT: Uno 1.6 - Álcool/Gasolina 01/94 - 12/96 VW: Gol 1.6 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 VW: Gol 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 VW: Logus 1.6 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 VW: Logus 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 VW: Parati 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 VW: Pointer 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 VW: Quantum 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 VW: Santana 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 FORD: Escort 1.6 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 FORD: Escort 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 FORD: Pampa 1.8 - Álcool/Gasolina 01/96 - 12/96 FORD: Royale 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 FORD: Verona 1.6 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 FORD: Verona 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 FORD: Versailles 1.8 - Álcool/Gasolina 01/95 - 12/96 RENAULT: Clio 1.6 - Álcool/Gasolina 97 - ... RENAULT: R 19 1.6 - Álcool/Gasolina 96 - ...
	DVW523	-	M. Marelli: 50100302	Bico Injetor	FIAT: Uno 1.0 - Gasolina 01/95 - 12/01 FIAT: Uno 1.0 - Gasolina 01/97 - ... VW: Gol 1.0 - Gasolina 01/95 - 12/96
	DGM118	GM: 17123919 / 17124717	Delphi: ICD00118	Bico Injetor	GM: Corsa 1.0 8V - Gasolina 01/96 - 12/98
	DGM107	-	Delphi: ICD00107	Bico Injetor	GM: Corsa 1.4 - Gasolina 01/94 - 12/96
	DGM106	GM: 93227669	Delphi: ICD00106	Bico Injetor	GM: Corsa 1.0 - Gasolina 01/94 - 12/96
	DGM110	GM: 17124782 / 25165453	Delphi: ICD00110	Bico Injetor	GM: Corsa Classic 1.6 8V - Gasolina 01/96 - 01/00 GM: Corsa Hatch 1.6 8V - Gasolina 01/96 - 01/00 GM: Corsa Pick-Up 1.6 8V - Gasolina 01/96 - 01/00 GM: Corsa Wagon 1.6 8V - Gasolina 01/96 - 01/00
	DGM104	GM: 93214013	Delphi: ICD00104	Bico Injetor	GM: Monza 1.8 - Álcool 01/91 - 12/96 GM: Monza 2.0 - Álcool 01/91 - 12/96 GM: Kadett 1.8 - Álcool 01/91 - 12/96 GM: Kadett 2.0 - Álcool 01/91 - 12/96 GM: Ipanema 1.8 - Álcool 01/91 - 12/96 GM: Ipanema 2.0 - Álcool 01/91 - 12/96

Foto	Código Comercial	Código Original	Código Concorrente	Descrição	Aplicação
	DGM105	GM: 93214012	Delphi: ICD00105	Bico Injetor	GM: Blazer 2.2 - Gasolina 01/96 - 12/97 GM: Ipanema 1.8 - Gasolina 01/91 - 12/96 GM: Ipanema 2.0 - Gasolina 01/91 - 12/96 GM: Kadett 1.8 - Gasolina 01/91 - 12/96 GM: Kadett 2.0 - Gasolina 01/91 - 12/96 GM: Monza 1.8 - Gasolina 01/91 - 12/96 GM: Monza 2.0 - Gasolina 01/91 - 12/96 GM: S-10 2.2 - Gasolina 01/96 - 12/97
	DGM821	GM: 93267340	Bosch: 280155821	Bico Injetor	GM: Blazer 2.2 08/97 - 04.00 GM: Blazer 2.4 05/00 - 01.07 GM: S10 2.2 08/97 - 04/00 GM: S10 2.4 05/00 - 01/07 GM: Vectra 2.0 09/97 - 06/05 GM: Vectra 2.2 09/97 - 12/02
	DCI003	-	Bosch: 01F003A	Bico Injetor	Citröen: Picasso 2.0 16V - 01/02 - ... Citröen: Xsara 2.0 16V - 01/01 - ... Citröen: C4 2.0 16V - 01/02 - ... Peugeot: 306 2.0 16V - 01/02 - ...

Informações comerciais

Código SAP	Código Comercial	Descrição	NCM	IPI (%)	Peso (Kg)	Embalagem Múltipla	Código de Barras
291000043500	DVW170	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066393
291000043600	DVW176	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066409
291000043900	DVW500	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066430
291000044000	DVW523	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066447
291000044100	DGM118	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066454
291000044300	DGM107	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066478
291000044800	DGM106	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066522
291000044900	DGM110	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066539
291000045000	DGM104	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066546
291000045100	DGM105	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066553
291000045200	DGM821	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066560
291000045400	DCI003	Bico Injetor	84099190	5%	0,085	1	7894476066584



Controle de Temperatura



Injeção Eletrônica



Instrumentos e Sensores

Conheça toda a linha de produtos no catálogo online, disponível no endereço www.vdo.com.br

VDO